

VISAGINO EŽERO MAUDYKLOS VANDENS KOKYBĖS STEBĖJIMAI
2019 m.

Savivaldybė	Maudyklos pavadinimas	Bandinio paėmimo data	Mikrobiologiniai parametrai			Fizikiniai-cheminiai parametrai
			Žarniniai enterokokai, (kolonijas sudarančių vienetų skaičius/100 ml)	Žarninės lazdelės, (kolonijas sudarančių vienetų skaičius/100 ml)	Salmonelių skaičius, * 1 l	Nuolaužos, plūduriuojančios medžiagos, dervų likučiai, stiklas, plastikas, guma ir kt. atliekos
1	2	3	4	5	6	7
Norma			100	1000		neturi būti
Visaginas	Visagino ežero maudykla	2019-05-23	0	8,4(3,7–15,3)	-	nerasta
Visaginas	Visagino ežero maudykla	2019-06-07	85	33,6(22,0-48,8)	-	nerasta
Visaginas	Visagino ežero maudykla	2019-06-19	31	56,3(39,1-77,6)	-	nerasta
Visaginas	Visagino ežero maudykla	2019-07-08	93	178,5(123,8-250,5)	-	nerasta
Visaginas	Visagino ežero maudykla	2019-07-19	22	61,3(43,7-84,6)	-	nerasta
Visaginas	Visagino ežero maudykla	2019-08-07	8	12,0(6,0-20,3)	-	nerasta
Visaginas	Visagino ežero maudykla	2019-08-19	10	9,5(4,4-16,9)	-	nerasta
Visaginas	Visagino ežero maudykla	2019-09-05	10	3,1(0,7-8,9)	-	nerasta

PASTABOS:

1. * – šį parametą privaloma tikrinti, susidarius išskirtinei situacijai, kai maudyklų vanduo galėjo būti užterštas tam tikra medžiaga.
2. Visagino ežero vandens kokybės tyrimus atlieka Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija.

Informaciją parengė

Visagino savivaldybės administracijos

Vietinio ūkio valdymo ir statybos skyriaus

Vyresnioji specialistė Lijana Jatkevičienė