

MAUDYKLŲ VANDENS KOKYBĖS STEBĖJIMŲ REZULTATŲ PATEIKIMO LENTELĖ

Savivaldybė	Maudyklos pavadinimas	Bandinio paėmimo data	Mikrobiologiniai parametrai		Melsvadumbliai, mg/l	Jūrinis fitoplanktonas, mg/l	Didieji dumbliai, mg/l	Nuolaužos, plūduriuojančios medžiagos, dervų likučiai, stiklas, plastikas, guma
			Žarniniai enterokokai (ksv/100 ml)	Žarninės lazdelės (ksv/100 ml)				
Norma			100	1 000	***			neturi būti
1	Visagino ežero maudykla	2020-05-27	Neaptikta	<1,0(0,0-3,7)	-	-	-	Nerasta

PASTABA. *** – Šį rodiklį būtina tikrinti, kai vanduo intensyviai žydi.

Informaciją parengė
 Visagino savivaldybės administracijos
 Vietinio ūkio valdymo ir statybos skyriaus
 Vyresnioji specialistė Lijana Jatkevičienė