

Mišrių komunalinių atliekų sudėties  
nustatymo, komunalinių biologiška  
i skaidžių  
atliekų kiekio vertinimo tvarkos aprašo  
1 priedas

I MBA ĮRENGINIUS PRIMUMŲ MIŠRIŲ KOMUNALINIŲ ATLEKŲ SUDĖTIES NUSTATYMO ATASKAITA

2017-08-24  
(pildymo data)

Utenos regioninis nepavojingųjų atliekų sąvartynas, mechaninio rūšiavimo bei biologinio apdorojimo įrenginiai, Mockėnu km., Utenos r.  
(regioninio nepavojingųjų atliekų sąvartyno/MBA, MA įrenginio/kitų atliekų rūšiavimo įrenginio pavadinimas, adresas)

Utenos  
(komunalinių atliekų tvarkymo regionas)

Visagimo savivaldybė  
(savivaldybė)

UAB „Utenos regiono atliekų tvarkymo centras“, Basanavičiaus g. 59, Utena  
(sąvartyno operatorius, adresas: MBA, MA įrenginio operatorius, adresas/  
2017-08-24  
(mišrių komunalinių atliekų sudėties nustatymo darbų atlikimo data)

kitų atliekų rūšiavimo įrenginio operatorius, adresas)

Miesto (daugiabučių)

T teritorija (-os), kurias apvažiuoja tvarkams parinktas šukščiavežis (pavyzdžiui, miesto (daugiabučių ar individualių namų), kaimo (miesteliai, kaimai, viensėdžiai) teritorija)

Eil. Nr.	Atskirtos komunalinių atliekų rūšys	Komunalinių atliekų kiekis	
		tonomis*, t	procentais, %
1	2	3	4
1.	Popieriaus ir kartono, įskaitant pakuotes, atliekos	0,028	6,33
2.	Žaliosios atliekos	0,000	0,00
3.	Medienos, įskaitant pakuotes, atliekos	0,003	0,68
4.	Biologiška skaidžios maisto ir virtuvės atliekos	0,022	4,98
5.	Tekstilės atliekos	0,018	4,07
6.	Kitos komunalinės biologiška skaidžios atliekos	0,24	54,30
7.	Visos komunalinės biologiška skaidžios atliekos**	0,311	70,36
8.	Plastikų, įskaitant pakuotes, atliekos	0,053	11,99

9.	PEI pakuočių atliekos		0,00
10.	Kombinuotų pakuočių atliekos	0,006	1,36
11.	Metalių, įskaitant pakutes, atliekos	0,004	0,90
12.	Stiklo, įskaitant pakutes, atliekos	0,019	4,30
13.	Įvairinės atliekos (keramika, betonas, akmenys ir panašiai)	0,031	7,01
14.	Kitos atsitiktinai į regioninį nepavojingųjų atliekų sąvartyną patekusios, į MBA. MA įrenginį priimtos nepavojingosios atliekos	0,004	0,90
15.	Atsitiktinai į regioninį nepavojingųjų atliekų sąvartyną patekusios, į MBA. MA įrenginį priimtos elektros ir elektroninės įrangos atliekos	0,000	0,00
16.	Atsitiktinai į regioninį nepavojingųjų atliekų sąvartyną patekusios, į MBA. MA įrenginį priimtos baterijų ir akumuliatorių atliekos	0,000	0,00
17.	Kitos atsitiktinai į regioninį nepavojingųjų atliekų sąvartyną patekusios, į MBA. MA įrenginį priimtos pavojingosios atliekos	0,000	0,00
18.	Kitos komunalinės atliekos (pavyzdžiui, higienos atliekos, avalynė, guma)***	0,014	3,17
19.	<b>Visas tirtas mišrių komunalinių atliekų kiekis</b>	<b>0,442</b>	<b>100,00</b>

\* Kiekis nurodomas trijų skaitmenų po kablelio tikslumu.

\*\* Nurodomas atitinkamos savivaldybės kiekvieno ketvirčio visų komunalinių biologiška skaidžių atliekų kiekio vidurkis.

\*\*\* Bendras kiekis neturi viršyti 20%, viso tirtu komunalinių atliekų kiekio. Jei bendras kiekis didesnis nei 20%, šių atliekų sudėtis tirinama pakartotinai. Jei pakartotinių tyrimų metu nepavyksia išskirti mažiau kaip 20% atliekų, jų biologinis skaidumas nustatomas vadovaujantis Tvarkos aprašo 47 punkte nurodytais parametrais.

Sąvartyno operatorius (ar jo įgaliotas asmuo) arba atitinkamai MBA, MA įrenginio operatorius (ar jo įgaliotas asmuo), arba kito atliekų rūšiavimo įrenginio operatorius

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

Savivaldybės paskirtas asmuo, įtrauktas į stebėjimo komisijos sudėtį (išskyrus savivaldybės, kurių atliekos rūšiuojamos kituose atliekų rūšiavimo įrenginiuose)

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

Stebėjimo komisijos pirmininkas (arba jo pavaduotojas) (išskyrus savivaldybės, kurių atliekos rūšiuojamos kituose atliekų rūšiavimo įrenginiuose)

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

Visagino seniūnaitės administracijos  
Viešinio tikio valdymo ir stebėjimo skyriaus  
vyresnioji specialistė *Meda*  
**Dangė KARBENINĖ**  
UAB Utenos regiono atliekų tvarkymo centro  
ekologė  
**Aida Sokolovienė** *Inf*